

BUCHA DE REDUÇÃO PARA PRENSA CABO

Prensa Cabo = PG 9 - M16 (4 a 8mm)
redução cabo 3 a 6,5 mm = PG 7, BSP 1/4, M12, NPT 1/4

Prensa Cabo = PG 11 - BSP 3/8 - M18 - NPT 3/8 (5 a 10mm)
redução cabo 3 a 6,5 mm = PG 7, BSP 1/4, M12, NPT 1/4
cabo 4 a 8 mm = PG 9, M16

Prensa Cabo = PG 13,5 – BSP 1/2 - M20 – NPT 1/2 (6 a 12mm)
redução cabo 3 a 6,5 mm = PG 7, BSP 1/4, M12, NPT 1/4
cabo 4 a 8 mm = PG 9, M16
cabo 5 a 10 mm = PG 11, BSP 3/8, M18, NPT 3/8

Prensa Cabo = PG 16 – BSP 5/8 - M22 (10 a 14mm)
redução cabo 5 a 10 mm = PG 11, BSP 3/8, M18, NPT 3/8

Prensa Cabo = PG 21 – BSP 3/4 - M25 - M27 – NPT 3/4 (13 a 18mm)
redução cabo 5 a 10 mm = PG 11, BSP 3/8, M18, NPT 3/8
cabo 6 a 12 mm = PG 13,5, BSP 1/2, M20, NPT 1/2
cabo 10 a 14 mm = PG 16, BSP 5/8, M22

Prensa Cabo = PG 29 – BSP 1 – M32 - M36 – NPT 1 (18 a 25mm)
redução cabo 6 a 12 mm = PG 13,5, BSP 1/2, M20, NPT 1/2
cabo 13 a 18 mm = PG 21, BSP 3/4, M25, M27, NPT 3/4

Prensa cabo = PG 36 – BSP 1.1/4 – M40 – NPT 1.1/4 (22 a 32mm)
redução cabo 13 a 18 mm = PG 21, BSP 3/4, M25, M27, NPT 3/4
cabo 18 a 25 mm = PG 29, BSP 1, M32, M36, NPT 1

Prensa Cabo = PG 42 – BSP 1.1/2 – M50 – NPT 1.1/2 (32 a 38mm)
redução cabo 18 a 25 mm = PG 29, BSP 1, M32, M36, NPT 1
cabo 22 a 32 mm = PG 36, BSP 1.1/4, M40, NPT 1.1/4

Prensa Cabo = PG 48 – BSP 2 – M63 – NPT 2 (37 a 44mm)
redução cabo 18 a 25 mm = PG 29, BSP 1, M32, M36, NPT 1

BUCHA DE REDUÇÃO ESPECIAL

Prensa Cabo PG 13,5 - BSP ½ - M 20 – NPT ½ (cabo 6 a 12 mm)
redução de furo 5 mm – 7mm – 9 mm

Prensa Cabo PG 21 - BSP ¾ - M25 – M27 – NPT ¾ (13 a 18 mm)
redução de furo 5 mm – (20 mm-ampliação)

Prensa Cabo PG 29 - BSP 1 – M32 – M36 – NPT 1 (18 a 25 mm)
redução de furo 22 MM

Prensa Cabo PG 42 - BSP 1.1/2 – M50 – NPT 1.1/2 (32 a 38 mm)
redução de furo 22 mm

BUCHA DE REDUÇÃO NÃO É LAUDADA E NÃO POSSUI IP 68